

Stúpanie metrických závitov

Ø	Štandard stúpanie	Jemný závit		
	M			
<b>M1,6</b>	0,35	M1,6x0,2		
<b>M2</b>	0,4	M2x0,25		
<b>M2,5</b>	0,45	M2,5x0,35		
<b>M3</b>	0,5	M3x0,35		
<b>M3,5</b>	0,6	M3,5x0,35		
<b>M4</b>	0,7	M4x0,5		
<b>M5</b>	0,8	M5x0,5		
<b>M6</b>	1	M6x0,5		
<b>M8</b>	1,25	M8x1		
<b>M10</b>	1,5	M10x1,25	M10x1	
<b>M12</b>	1,75	M12x1,5	M12x1,25	M12x1
<b>M14</b>	2	M14x1,5	M14x1	
<b>M16</b>	2	M16x1,5	M16x1	
<b>M18</b>	2,5	M18x1,5	M18x1	
<b>M20</b>	2,5	M20x1,5	M20x1,25	M20x1
<b>M22</b>	2,5	M22x1,5	M22x1,25	M22x1
<b>M24</b>	3	M24x2	M24x1,25	M24x1
<b>M27</b>	3	M27x1,5	M27x1,5	M27x1
<b>M30</b>	3,5	M30x1,5	M30x1,5	M30x1
<b>M33</b>	3,5	M33x2	M33x1,25	
<b>M36</b>	4	M36x3	M36x2	M36x1,5
<b>M39</b>	4	M39x3	M39x2	M39x1,5
<b>M42</b>	4,5	M42x3	M42x2	M42x1,5
<b>M45</b>	4,5	M45x3	M45x2	M45x1,5
<b>M48</b>	5	M48x3	M48x2	M48x1,5
<b>M52</b>	5	M52x3	M52x2	
<b>M56</b>	5,5	M56x4	M56x3	M56x2
<b>M60</b>	5,5	M60x4	M60x2	M60x1,5
<b>M64</b>	6	M64x4	M64x2	M64x1,5
<b>M68</b>	6	M68x4	M68x2	
<b>M72</b>	6	M72x4	M72x2	
<b>M76</b>	6	M76x4	M76x2	
<b>M80</b>	6	M80x4	M80x2	
<b>M90</b>	6	M90x4	M90x2	
<b>M100</b>	6	M100x4	M100x2	
<b>M105</b>	6	M105x4	M105x2	
<b>M110</b>	6	M110x4	M110x2	
<b>M120</b>	6	M120x4	M120x2	
<b>M125</b>	6	M125x4	M125x2	
<b>M140</b>	6		M140 x 3	